


Инструкция по установке драйверов USB устройств:


- пульт весов (адаптер последовательного порта);
- контроллер светофора;
- видеопереклюатель.

ОС Windows XP


1. Подключить устройство к компьютеру.
2. При появлении окна "Мастер нового оборудования" на вопрос "Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения" выбрать вариант ответа "Нет, не в этот раз". Нажать кнопку "Далее >".




3. В диалоге "Выберите действие, которое следует выполнить" выбрать вариант "Установка из указанного места". Нажать кнопку "Далее >".




4. В диалоге "Задайте параметры поиска и установки" выбрать "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах". Снять галочку "Поиск на сменных носителях". Установить галочку "Включить следующие места поиска".



5. С помощью кнопки "Обзор" выбрать папку с драйвером. Если для установки используется компакт-диск с дистрибутивом ПО "Система весового контроля", следует выбрать папку "driver_USB_META\CDM" на диске. Если архив с драйвером (driver_USB_META.zip) был скачан с сайта, необходимо распаковать архив и выбрать распакованную папку CDM. Нажать кнопку "Далее >".
6. В окне с предупреждением "Программное обеспечение, устанавливаемое для: USB Serial Controller не тестировалось на совместимость с Windows XP" выбрать вариант "Всё равно продолжить".




7. В окне "Завершение работы мастера нового оборудования" нажать кнопку "Готово".



8. В системе будет обнаружено ещё одно новое устройство. Необходимо выполнить для него пункты 2-7.
9. Для того, чтобы убедиться в успешной установке драйверов выполните следующие действия. Нажмите правой кнопкой мыши на значке "Мой компьютер". В контекстном меню выберите пункт "Свойства". Откройте закладку "Оборудование". Нажмите кнопку "Диспетчер устройств". В окне "Диспетчер устройств" должны появиться элементы:

Контроллеры универсальной последовательной шины USB
USB Serial Converter
Порты (COM и LPT)
USB Serial Port



Наименования устройств зависят от подключаемого оборудования.

Пульт весов (переходника USB <-> COM)

	до установки драйвера	после установки драйвера
Устройство 1	Другие устройства USB <-> Serial Cable	Контроллеры USB USB Serial Converter
Устройство 2	Другие устройства USB Serial Port	Порты (COM и LPT) USB Serial Port

Контроллер светофора

	до установки драйвера	после установки драйвера
Устройство 1	Другие устройства USB Serial META Port	Контроллеры USB USB META Svetofor Controller
Устройство 2	Другие устройства USB Serial Port	Порты (COM и LPT) USB META Svetofor Serial Port

Видеопереклюатель

	до установки драйвера	после установки драйвера
Устройство 1	Другие устройства USB Video Switch	Контроллеры USB USB META Video Switch
Устройство 2	Другие устройства USB Serial Port	Порты (COM и LPT) USB META Video Switch Port