

Установка драйвера устройства АКПЭ-01М-03 (ALKAN-AKPE01MP) на 64-разрядной ОС Windows 8/8.1

Данный драйвер является неподписанным. Windows 8/8.1 (64-разрядная) блокирует установку драйверов без действительной цифровой подписи.


Для временного отключения блокировки выполните рекомендации указанные в «Установка неподписанного драйвера в Win8(x64).pdf».

Далее выполните следующие шаги относящиеся непосредственно к установке драйвера для этого устройства:

1. Установите основную программу. При её установке в системный каталог будет скопирован файл описывающий требуемый для устройства драйвер.

2. Откройте «Диспетчер устройств», нажав Win+PauseBreak (для быстрого открытия свойства компьютера) и выбрав в левой части окна «Диспетчер устройств»


3. Подключите прибор АКПЭ к компьютеру. В диспетчере устройств отобразится новое устройство «ALKAN-AKPE01MP» с восклицательным знаком.



4. Откройте его свойства, выберите «Обновить драйвер».


5. Укажите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере», далее «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов».

6. В отобразившемся списке выбрать «Порты COM и LPT» и нажать «Далее».




7. Далее выбрать устройство «АКПЭ-01МП» и нажать «Далее». Либо нажать «Установить с диска...» и выбрать файл «Alkan_cdc_win2k-win7_x86-x64.inf» из


комплекта поставки.



8. Далее в окне запроса подтвердить установку драйвера.



9. После успешной установки должно появиться следующее окно



10. И в диспетчере устройств в разделе «Порты COM и LPT» отобразится новое устройство с названием АКПЭ-01МП и назначенным номером COM-порта.

